



NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỜI ĐÃ HOÀN THÀNH

(Phụ lục 2 theo công văn số 424/2024/CV/TMV-TA ngày 16/8/2024)

	Tên chương trình	Mã số quản lý chương trình của Cục ĐKVN	Số hiệu chương trình của hãng	Loại xe	Tổng số xe bị ảnh hưởng	Số xe đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Số xe còn lại	Năm bắt đầu thực hiện	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Chương trình triệu hồi "Thay thế hộp điều khiển túi khí xe Raize" Tổng số	THSP/2023/20	23TS-11	Raize ---	255 255	255 255	100% 100%	0 0	2023	Hoàn thành
2	Chương trình triệu hồi "Thay thế đồng hồ tấp lô" trên dòng xe Veloz" Tổng số	THSP/2023/01	22TS-22	Veloz ---	306 306	306 306	100% 100%	0 0	2023	Hoàn thành
3	Chương trình triệu hồi "Kiểm tra/thay thế dây đai an toàn ghế trước thuộc loại hàng phụ tùng dịch vụ" Tổng số	THSP/2023/12	23TS-09	Vios/Yaris ---	14 14	14 14	100% 100%	0 0	2023	Hoàn thành
4	Chương trình triệu hồi "Cập nhật phần mềm điều khiển phanh" trên dòng xe Lexus NX Tổng số	THSP/2022/13	22TS-17	Lexus NX350 ---	24 24	24 24	100% 100%	0 0	2022	Hoàn thành
5	Chương trình triệu hồi để kiểm tra/thay thế dây đai an toàn trên xe Alphard do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức Tổng số	THSP/2020/1	---	Alphard ---	24 24	24 24	100% 100%	0 0	2020	Hoàn thành
6	Chương trình triệu hồi để thay thế kẹp và ống nhiên liệu trên xe Hilux do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức Tổng số	THSP/2019/38	---	Hilux ---	32 32	32 32	100% 100%	0 0	2019	Hoàn thành
7	Chương trình triệu hồi kiểm tra và thay thế lớp trên các xe Lexus LS500/LS500h bị ảnh hưởng do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức Tổng số	THSP/2019/31	---	Lexus LS500 Lexus LS500h ---	1 9 10	1 9 10	100% 100% 100%	0 0 0	2019	Hoàn thành
8	Chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển động cơ trên xe Lexus LS500 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức Tổng số	THSP/2019/6	---	Lexus LS500 ---	4 4	4 4	100% 100%	0 0	2019	Hoàn thành
9	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cảm biến túi khí trên xe Lexus RX350 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức Tổng số	THSP/2018/30	---	Lexus RX350 ---	9 9	9 9	100% 100%	0 0	2018	Hoàn thành
10	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước trên xe Toyota Tổng số	THSP/2015/07	---	Vios Corolla ---	3810 148 3958	2352 4 2356	62% 3% 60%	1458 144 1602	2015	Kết thúc. Được thay thế bằng THSP/2020/20
11	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và xử lý vấn đề lò xo xu páp trên một số xe Land Cruiser Prado và Hiace do TMV nhập khẩu và phân phối Tổng số	THSP/2013/04	---	Land Cruiser Prado Hiace ---	65 61 126	65 61 126	100% 100% 100%	0 0 0	2013	Hoàn thành
12	Kiểm tra thay thế hộp số tự động Tổng số	THSP/2012/02	---	Vios Camry Corolla ---	3 17 52 72	3 17 52 72	100% 100% 100% 100%	0 0 0 0	2012	Hoàn thành

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỒI ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI

(Phụ lục 1 theo công văn số 424/2024/CV/TMV-TA ngày 16/8/2024)

Số TT	Tên chương trình	Mã số quản lý chương trình của Cục ĐKVN	Số hiệu chương trình của hãng	Loại xe	Tổng số xe bị ảnh hưởng	Số xe đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Số xe còn lại	Năm bắt đầu thực hiện	Thời gian dự kiến kết thúc theo kế hoạch đã báo cáo	Ngày cập nhật dữ liệu	Thời gian dự kiến xin kéo dài thực hiện so với công bố	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Chương trình triệu hồi “Bổ sung điểm hàn ở sàn xe trên các dòng xe Veloz và Avanza do TMV sản xuất lắp ráp”	THSP/2024/22	24TS-13	Veloz	413	43	10%	370	2024	26/06/2027	30/06/2024	-	
	Avanza			50	7	14%	43						
	Tổng số			---	463	50	11%	413					
2	Chương trình triệu hồi “Cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Lexus LX600”	THSP/2024/9	24TS-08	LX600	393	308	78%	85	2024	22/03/2027	30/06/2024	-	
	---			393	308	78%	85						
	Tổng số			---									
3	Chương trình triệu hồi “Cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300”	THSP/2024/8	24TS-08	Land Cruiser 300	930	688	74%	242	2024	22/03/2027	30/06/2024	-	
	---			930	688	74%	242						
	Tổng số			---									
4	Chương trình triệu hồi “Siết lại đai ốc giảm chấn trước trên các dòng xe Veloz, Avanza sản xuất trong nước”	THSP/2024/4	24TS-02	Veloz	4.292	3.650	85%	642	2024	19/01/2027	30/06/2024	-	
	Avanza			2.349	1.896	81%	453						
	Tổng số			---	6.641	5.546	84%	1095					
5	Chương trình triệu hồi “Siết lại đai ốc giảm chấn trước trên các dòng xe Veloz, Avanza, Yaris Cross nhập khẩu”	THSP/2024/3	24TS-02	Veloz	15.368	11.866	77%	3502	2024	19/01/2027	30/06/2024	-	
	Avanza			3.514	2.458	70%	1056						
	Tổng số			---	19.330	14.730	76%	4600					
6	Chương trình triệu hồi mở rộng “Thay thế cụm bơm túi khí hành khách phía trước trên xe Toyota Yaris”	THSP/2023/13	23TS-10	Yaris	2	1	50%	1	2023	03/05/2026	30/06/2024	-	
	---			2	1	50%	1						
	Tổng số			---									
7	Chương trình triệu hồi “Cụm thông hơi bình nhiên liệu” trên dòng xe Lexus	THSP/2023/02	23TS-01	GS200t	13	11	85%	2	2023	02/02/2026	30/06/2024	-	
	GS350			38	32	84%	6						
	Tổng số			---	64	55	86%	9					
8	Chương trình triệu hồi “Sửa chữa môi hàn ụ lắp giảm chấn trước” trên dòng xe Raize	THSP/2022/3	22TS-02	Raize	191	190	99%	1	2022	04/05/2025	30/06/2024	-	
	---			191	190	99%	1						
	Tổng số			---									
9	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các dòng xe Avanza, Rush do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức.	THSP/2021/12	21TS-06	Avanza	899	720	80%	179	2021	04/05/2024	30/06/2024	1/7/2027	
	Rush			2.381	2.158	91%	223						
	Tổng số			---	3.280	2.878	88%	402					
10	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên dòng xe Toyota Corolla do TMV sản xuất, lắp ráp (“Chương trình triệu hồi mở rộng lần 2 diện triệu hồi của chương trình triệu hồi số THSP/2020/27”).	THSP/2021/9	21TS-01	Corolla	166	156	94%	10	2021	10/03/2024	30/06/2024	1/7/2027	
	---			166	156	94%	10						
	Tổng số			---									
11	Chương trình thay thế bầu trợ lực phanh trên xe Hilux nhập khẩu	THSP/2021/7	21TS-03	Hilux	1.935	1.703	88%	232	2021	05/03/2024	30/06/2024	1/7/2027	
	---			1.935	1.703	88%	232						
	Tổng số			---									
12	Chương trình triệu hồi mở rộng kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Toyota sản xuất lắp ráp	THSP/2021/4	21TS-01	Camry	63	51	81%	12	2021	22/01/2024	30/06/2024	1/7/2027	
	Corolla			1.943	1.756	90%	187						
	Tổng số			---	5.699	4.157	73%	1542					
13	Chương trình triệu hồi mở rộng kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Lexus nhập khẩu	THSP/2021/3	21TS-01	Các mẫu xe Lexus	1.334	1.236	93%	98	2021	22/01/2024	30/06/2024	1/7/2027	
	---			1.334	1.236	93%	98						
	Tổng số			---									



Số TT	Tên chương trình	Mã số quản lý chương trình của Cục ĐKVN	Số hiệu chương trình của hãng	Loại xe	Tổng số xe bị ảnh hưởng	Số xe đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Số xe còn lại	Năm bắt đầu thực hiện	Thời gian dự kiến kết thúc theo kế hoạch đã báo cáo	Ngày cập nhật dữ liệu	Thời gian dự kiến xin kéo dài thực hiện so với công bố	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	Chương trình triệu hồi mở rộng kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Toyota nhập khẩu	THSP/2021/2	21TS-01	Alphard	56	53	95%	3	2021	22/01/2024	30/06/2024	1/7/2027	
				Fortuner	2.402	2.139	89%	263					
				Land Cruiser 200	80	73	91%	7					
				Camry	837	744	89%	93					
				Land Cruiser Prado	518	471	91%	47					
				Hilux	80	39	49%	41					
				Hiace	15	3	20%	12					
Tổng số	3.988	3.522	88%	466									
15	Chương trình triệu hồi để siết chặt bu lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biển mô trên động cơ Toyota Innova, Fortuner	THSP/2020/29	20TS-11	Innova	189	183	97%	6	2020	08/09/2021	30/06/2024	1/7/2025	
				Fortuner	563	543	96%	20					
				Tổng số	752	726	97%	26					
16	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Lexus nhập khẩu.	THSP/2020/28	20TS-04	Các mẫu xe Lexus	749	679	91%	70	2020	04/09/2023	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	749	679	91%	70					
17	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các xe Toyota sản xuất lắp ráp.	THSP/2020/27	20TS-04	Camry	3.060	2.801	92%	259	2020	04/09/2023	30/06/2024	1/7/2026	
				Corolla	5.837	5.430	93%	407					
				Innova	20.616	17.947	87%	2669					
				Tổng số	29.513	26.178	89%	3335					
18	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Toyota nhập khẩu.	THSP/2020/26	20TS-04	Alphard	36	35	97%	1	2020	04/09/2023	30/06/2024	1/7/2026	
				Fortuner	2.488	2.281	92%	207					
				Land Cruiser 200	490	425	87%	65					
				Tổng số	3.014	2.741	91%	273					
19	Chương trình triệu hồi để thay thế ống chân không bầu trợ lực phanh trên xe Toyota Fortuner	THSP/2020/25	20TS-12	Fortuner	190	184	97%	6	2020	11/09/2023	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	190	184	97%	6					
20	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Corolla do TMV nhập khẩu, phân phối (thay thế chương trình THSP/2015/07)	THSP/2020/21	20TS-01	Corolla	148	17	11%	131	2020	01/08/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	148	17	11%	131					
21	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Vios do TMV sản xuất, lắp ráp (thay thế chương trình THSP/2015/07)	THSP/2020/20	19TS-20	Vios	2.568	792	31%	1776	2020	01/08/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	2.568	792	31%	1776					
22	Chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng trên xe RX350 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức	THSP/2020/4	19TS-24	Lexus RX350	282	278	99%	4	2019	31/12/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	282	278	99%	4					
23	Chương trình triệu hồi để thay thế hộp điều khiển (ECU) túi khí trung tâm trên các xe Toyota Rush bị ảnh hưởng do TMV nhập khẩu và phân phối	THSP/2019/28	19TS-15	Rush	1.592	1.557	98%	35	2019	29/07/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	1.592	1.557	98%	35					
24	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Vios (CKD) do TMV sản xuất lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2019/19	19TS-11	Vios	201	145	72%	56	2019	26/06/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	201	145	72%	56					
25	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe GX460 nhập khẩu (CBU) do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức	THSP/2019/8	19TS-07	Lexus GX460	286	271	95%	15	2019	18/03/2022	30/06/2024	1/7/2026	
				Tổng số	286	271	95%	15					

Số TT	Tên chương trình	Mã số quản lý chương trình của Cục ĐKVN	Số hiệu chương trình của hãng	Loại xe	Tổng số xe bị ảnh hưởng	Số xe đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Số xe còn lại	Năm bắt đầu thực hiện	Thời gian dự kiến kết thúc theo kế hoạch đã báo cáo	Ngày cập nhật dữ liệu	Thời gian dự kiến xin kéo dài thực hiện so với công bố	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26	Chương trình triệu hồi để thay thế lò xo xu páp trên xe Toyota 86 bị ảnh hưởng do TMV nhập khẩu và phân phối	THSP/2019/5	19TS-04	Toyota 86	28	21	75%	7	2019	16/01/2020	30/06/2024	1/7/2026	
	---			28	21	75%	7						
27	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cảm biến túi khí trên xe Corolla do TMV sản xuất, lắp ráp, phân phối chính thức	THSP/2018/29	18TS-13	Toyota Corolla	372	333	90%	39	2018	03/08/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	---			372	333	90%	39						
28	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và lắp lại cụm bơm khí (nếu cần) của túi khí hành khách phía trước trên xe Toyota Corolla do TMV sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2018/28	18TS-15	Corolla	17	14	82%	3	2018	03/08/2019	30/06/2024	1/7/2026	
	---			17	14	82%	3						
29	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Yaris do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức	THSP/2018/27	18TS-14	Yaris	550	471	86%	79	2018	03/08/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	---			550	471	86%	79						
30	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Corolla và Vios do TMV sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2018/26	18TS-14	Vios	5.130	3.360	65%	1770	2018	03/08/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	Corolla			5.666	4.750	84%	916						
	---			10.796	8.110	75%	2686						
31	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cảm biến túi khí trên xe Toyota Corolla do TMV sản xuất, lắp ráp, phân phối chính thức	Chưa có dữ liệu	18TS-03	Corolla	2.043	1.750	86%	293	2018	15/03/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	---			2.043	1.750	86%	293						
32	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cảm biến túi khí trên xe Toyota Hilux do TMV nhập khẩu, phân phối chính thức	Chưa có dữ liệu	18TS-03	Hilux	1.182	944	80%	238	2018	15/03/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	---			1.182	944	80%	238						
33	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cảm biến túi khí trên xe Toyota Prius và Lexus NX200t, RX350 do TMV nhập khẩu, phân phối chính thức	THSP/2018/6	18TS-03	Toyota Prius	1	1	100%	0	2018	15/03/2021	30/06/2024	1/7/2026	
	Lexus NX200t			46	45	98%	1						
	Lexus RX350			254	250	98%	4						
	---			301	296	98%	5						
34	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Corolla do TMV sản xuất lắp ráp	THSP/2018/5	18TS-04	Corolla	16.964	13.342	79%	3622	2018	19/03/2020	30/06/2024	1/7/2026	
	---			16.964	13.342	79%	3622						
35	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và điều chỉnh hướng giá đỡ 2 giảm xóc sau trên xe Toyota Corolla do TMV sản xuất lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2018/4	18TS-05	Corolla	16	14	88%	2	2018	01/12/2020	30/06/2024	1/7/2026	
	---			16	14	88%	2						
36	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách trên xe Toyota Corolla do TMV sản xuất lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2017/28	17TS-15	Corolla	8.036	5.405	67%	2631	2017	25/12/2020	30/06/2024	1/7/2026	
	---			8.036	5.405	67%	2631						
37	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước trên xe Toyota Vios và Yaris do TMV sản xuất lắp ráp và phân phối chính thức	THSP/2017/16	17TS-09	Vios	18.138	9.683	53%	8455	2017	21/08/2020	30/06/2024	1/7/2026	
	Yaris			1.877	1.569	84%	308						
	---			20.015	11.252	56%	8763						
38	Chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm ECU điều khiển phanh trên xe Lexus NX200t	THSP/2017/1	16TS-33	Lexus NX200t	276	256	93%	20	2017	12/01/2019	30/06/2024	1/7/2026	
	---			276	256	93%	20						
39	Chương trình triệu hồi để thay thế ECU điều khiển đóng mở cửa sau bằng điện trên xe Lexus RX200t và RX350	THSP/2016/36	16TS-31	RX200t	71	70	99%	1	2016	05/12/2018	30/06/2024	1/7/2026	
	RX350			289	288	100%	1						
	---			360	358	99%	2						
40	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí hành khách trên xe Lexus RX200t và RX350	THSP/2016/33	16TS-26	Lexus RX200t	3	2	67%	1	2016	02/02/2017	30/06/2024	1/7/2026	
	Lexus RX350			17	17	100%	0						
	---			20	19	95%	1						



Số TT	Tên chương trình	Mã số quản lý chương trình của Cục ĐKVN	Số hiệu chương trình của hãng	Loại xe	Tổng số xe bị ảnh hưởng	Số xe đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Số xe còn lại	Năm bắt đầu thực hiện	Thời gian dự kiến kết thúc theo kế hoạch đã báo cáo	Ngày cập nhật dữ liệu	Thời gian dự kiến xin kéo dài thực hiện so với công bố	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
41	Chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm bộ điều khiển động cơ xe Toyota Camry E	THSP/2016/15	16TS-15	Camry	2.410	2.375	99%	35	2016	11/05/2019	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			---	2.410	2.375	99%	35					
42	Kiểm tra và thay thế bộ chấp hành phanh trên dòng xe Lexus ES250 và ES350	THSP/2016/14	16TS-13	ES250	61	51	84%	10	2016	11/05/2019	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			ES350	52	45	87%	7					
				---	113	96	85%	17					
43	Thay thế hai cửa bên phía sau trên xe Toyota Innova	THSP/2016/09	16TS-12	Innova	764	735	96%	29	2016	23/04/2019	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			---	764	735	96%	29					
44	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi (nếu có) của công tắc chỉnh điều khiển cửa sổ điện trên xe Corolla, Vios và Yaris do TMV sản xuất, nhập khẩu và phân phối	THSP/2015/14	16TS-01	Corolla	12.611	9.780	78%	2831	2015	---	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			Vios	7.002	4.544	65%	2458					
				Yaris	3	3	100%	0					
				---	19.616	14.327	73%	5289					
45	Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm cáp xoắn của túi khí phía người lái trên một số xe Innova, Fortuner, Hilux	THSP/2014/02	14TS-10	Innova	40.241	28.572	71%	11669	2014	---	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			Fortuner	2.531	2.035	80%	496					
				Hilux	265	157	59%	108					
				---	43.037	30.764	71%	12273					
46	Kiểm tra công tắc chỉnh cửa sổ điện trên xe Vios và Corolla	THSP/2012/07	12TS-09	Vios	3.810	2.879	76%	931	2012	---	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			Corolla	1.489	1.214	82%	275					
				---	5.299	4.093	77%	1206					
47	Kiểm tra thay thế Puli trục khuỷu động cơ xe TOYOTA CAMRY 3.0	THSP/2011/01	11TS-004	Camry	320	218	68%	102	2011	---	30/06/2024	1/7/2026	
	Tổng số			---	320	218	68%	102					